


# HP LACE TERMINATOR TX + TX3

## Lace Attachment (1 of 1)

GUIDE  
INSTALLATION

H  
H-SERIES



HP Lace Terminator TX  
B1486

### LACE TERMINATOR INSTALLATION

REFERENCE LACE TERMINATOR MANUFACTURING INSTRUCTION DOCUMENT FOR HP LACE TERMINATOR TX INSTALLATION

HPレースターミネーター TX の取り付け方法は、別途インストラクションをご確認ください


### LACE ATTACHMENT

### (TXレースの取り付け方法)


- 1** Tie a double overhand knot  
2重結びをする



- 2** Set the knot  
結び目を堅く締める




- 3** Burn the tail  
先端をヒートカットする




**!** DO NOT MELT KNOT  
結び目部分を熱で溶かさないようにしてください

### CORRECT (正)



### INCORRECT (誤)



- 6** Pull knot into guide  
レースを引っ張って、結び目部分をガイドにおさめる

